

석면잔재물 조사표

1. 일반현황

건물명	경희고등학교	전화번호	02-966-4059
소재지	서울특별시 동대문구 경희대로 26	해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만
조사건축물 (석면해체제거 건축물)	1	의심 잔재물 발견 건물수	1

세부내역						
건물명	실 명		의심잔재물유무	채취장소	시료채취 개수	비고
본관동	옥탑층	계단실	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	바닥	1	-
	5층	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	철판상부	1	-
		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	창틀	1	-
		1-6	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	교단하부	1	-
		1-7	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	콘센트상부	1	-
		1-8	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	게시판상부	1	-
		복도	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	바닥	1	-

2. 석면 의심물질(잔재물) 조사구간

연 번	교실 명 (조사공간)	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 &뒤편공간	마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부	그 외 구역
1	옥탑층 계단실	-	○	○	-	-	○	○	○	○
2	5층 1-4	○	○	○	-	-	○	○	○	○
3	5층 1-5	○	○	○	-	-	○	○	○	○
4	5층 1-6	○	○	○	-	-	○	○	○	○
5	5층 1-7	○	○	○	-	-	○	○	○	○
6	5층 1-8	○	○	○	-	-	○	○	○	○
7	5층 복도	○	○	○	-	-	-	○	○	○

3. 석면 의심물질(잔재물) 시료채취정보 및 결과

lab number	시료번호	시료형태	위치		분석방법	분석결과	비고
1	01-옥탑-01	고형	옥탑층 계단실	바닥	편광현미경법	불검출	-
2	01-05-02	고형	5층 1-4	철판상부	편광현미경법	불검출	-
3	01-05-03	고형	5층 1-5	창틀	편광현미경법	불검출	-
4	01-05-04	고형	5층 1-6	교단하부	편광현미경법	불검출	-
5	01-05-05	고형	5층 1-7	콘센트상부	편광현미경법	불검출	-
6	01-05-06	고형	5층 1-8	계시판상부	편광현미경법	불검출	-
7	01-05-07	고형	5층 복도	바닥	편광현미경법	불검출	-

4. 조사결과

○ 금회 석면건축자재 해체구역인 경희고등학교 옥탑층~5층 일부에서 실시한 석면 잔재물조사는 2024년 01월 07일에 석면해체모니터단, 석면해체업체와 동행하여 조사를 실시 하였으며 총 7개의 시료를 채취하여 분석한 결과 석면이 함유 된 잔재물은 없는 것으로 확인 되었다.
















○ 분석방법에 따른 분류

분석방법	시료형태	채취 시료수	재조사 시료수	소계	합계
편광현미경	고형	7	-	7	7개소
	먼지 (물티슈)	-	-	-	-

○ 석면잔재물 발견구간

검출시료 lab number	시료번호	시료형태	교실명	위치
-	-	-	-	-

[붙임1. 조사구간전경]

조 사 구 간 전 경		
		
옥탑층 계단실	옥탑층 계단실	옥탑층 계단실
		
5층 1-4	5층 1-4	5층 1-4
		
5층 1-4	5층 1-4	5층 1-4
		
5층 1-5	5층 1-5	5층 1-5
		
5층 1-5	5층 1-5	5층 1-5

조 사 구 간 전 경



5층 1-6



5층 1-6



5층 1-6



5층 1-6



5층 1-6



5층 1-6



5층 1-7



5층 1-7



5층 1-7



5층 1-7



5층 1-7



5층 1-7



5층 1-8



5층 1-8



5층 1-8

조 사 구 간 전 경



5층 1-8



5층 1-8



5층 1-8



5층 복도



5층 복도



5층 복도



5층 복도

















5층 복도



5층 복도

[붙임2 관광현미경 분석결과]

lab no.	시료 번호	시료 형태	위치		시료사진	관광사진	분석 결과
1	01-옥탑-01	고형	옥탑층	바닥			불검출
2	01-05-02	고형	5층 1-4	칠판상부			불검출
3	01-05-03	고형	5층 1-5	창틀			불검출
4	01-05-04	고형	5층 1-6	교단하부			불검출
5	01-05-05	고형	5층 1-7	콘센트 상부			불검출
6	01-05-06	고형	5층 1-8	게시판 상부			불검출
7	01-05-07	고형	5층 복도	바닥			불검출